

Storlekstabell Granberg arbetshandskar

Handskdesignen ska tillåta användaren att utföra normala aktiviteter obehindrat samtidigt som den ger den högsta graden av skydd för den avsedda användningen. EN ISO 21420 anger inget minimum för handsklängd. En del specifika standarder (t.ex svetsning) har krav på minimilängd.

Storlekar och mått - Storleksangivelser bestäms utifrån denna tabell:

Storlek	Handens omkrets	Handens längd
5 = XXS	127 mm	<160 mm
6 = XS	152 mm	160 mm
7 = S	178 mm	171 mm
8 = M	203 mm	182 mm
9 = L	229 mm	192 mm
10 = XL	254 mm	204 mm
11 = XXL	279 mm	215 mm
12 = 3XL	304 mm	>215 mm

Granbergs handskar är färgkodade enligt nedan



Så mäter du din handstorlek

1 = Handens omkrets

2 = Handens längd

